Español

Anuncio de Nuevos Números de Parte

2017
Enero-Febrero

Haga clic en el número de parte para el detalle adicional.
** Agregados para el mercado fuera de Estados Unidos.*

	Fecha	Servicio	Tipo	Aplicación Principal	
WA10431	2/28/17	L	Aire	Cadillac CT6 (16-17) - (driver's side) - used w/ WA10432 (passenger side). Replaces: GMC 23441383	
WF10240	2/28/17	H	Combustible	Hitachi, Kubota Equipment. Replaces: Kubota RA21151280	
WL10052	2/28/17	H	Aceite	Deutz Engines, Bomag, Lincoln Welders. Replaces: Deutz 01182001	
WA10396	2/16/17	H	Aire	M.A.N. Bus UE/UEL; Neoplan Cityliner, Skyliner, Trendliner. Replaces: Volvo 21377909	
WA10397	2/16/17	H	Aire	M.A.N. TG-A, TGS, TGX; Steyr (Steyr-Daimler-Puch AG) 18 S (TGA), 41 S (TGA). Replaces: MAN 81084050017	
WA10398	2/16/17	H	Aire	MAN Truck Models TGA, TGS AND TGX. Replaces: MAN 81084050016	
WA10432	1/25/17	L	Aire	Cadillac CT6 (16-17). Reemplaza: GM 23450879	
WA10519	1/19/17	H	Aire	Donfeng, Guangxi, Xuxhou equipment with Cummins QSB5.9, QSB3.9, and 4BTA3.9 engines	
WF10228*	1/19/17	L	Combustible	Isuzu Trucks (China) - sensor port size is 36x1.5 mm. Reemplaza: Isuzu 8972889470	

Anuncio de Nuevos Números de Parte

2017
Enero-Febrero

Haga clic en el número de parte para el detalle adicional.
** Agregados para el mercado fuera de Estados Unidos.*

	Fecha	Servicio	Tipo	Aplicación Principal	
WA10438	1/11/17	H	Aire	Briggs & Stratton, John Deere, Dixie Chopper, Scag, Husqvarna mowers. Reemplaza: Briggs & Stratton 792105	